



SEP®

Separačný sprej pre zvaranie slúži k ochrane zvarovaných dielov a zvarovaných trysiek horáka pred prichytením kvapiek kovu. Neobsahuje silikón ani látky, ktorých výpary sú nebezpečné, je netoxický. Nemení kvalitu zvaru. Po zváraní nie je nutné špeciálne čistenie okolia zvaru, stačí len utrieť handrou.

POUŽITIE

SEP® je vhodný pre všetky typy zvarovania. Ochranný film zabraňuje prichytávaniu roztoku zo zvarovania na zváracích tryskách a na povrchu zvarovaných dielov, pričom neovplyvňuje kvalitu zvaru. Po zváraní nie je nutné špeciálne čistenie špachtľou alebo kefou. Okolie zvaru stačí iba otrieť handrou.

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- netoxický
- skracaje dobu čistenia zvaru
- zvyšuje bezpečnosť práce

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre ochranu povrchu v okolí zvaru nastriekajte sprej cca 10 cm po oboch stranách spoja, ktorý sa má zvarovať. Po zvarení stačí okolie zvaru otrieť handrou.

TECHNICKÉ DÁTA

Hodnota pH:	7
Bod vzplanutia – otvorený obal:	201 °C
Tenzita pár (20 °C):	3500 mm Hg
Rozpustnosť (20 °C):	Ner rozpustný v studenej vode, horúcej vode, metanole, dietylétere, n-oktanele, acetóne.



OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 200

